

09/6254/21
1/11
264963

FIG. 1





FIG. 2A


OPPOSITE ROTATION



RESULTING LINEAR STROKE

FIG. 2B

SAME ROTATION



RESULTING TWIST TYPE STROKE

FIG.3




FIG.4




FIG.5A





FIG.5B






FIG.8A




FIG.8B




FIG.8C




FIG.8D




FIG. 9A





FIG. 9B




[illegible]

FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14A




FIG. 14B




FIG. 15A




FIG. 15C




FIG. 15B




FIG. 15D




FIG. 15E

